

Lavori per le rotatorie, mancano i materiali

CALTAGIRONE. Si registrano disagi lungo la via Cristoforo Colombo per il rallentamento degli interventi. L'assessore Crispino: «Siamo impegnati a risolvere la situazione, il completamento avverrà al più presto»

Indispensabili anche la manutenzione ordinaria di gran parte delle strade del centro storico e la rimozione delle sterpaglie

GIANFRANCO POLIZZI

CALTAGIRONE. Opere pubbliche a passo di lumaca. Anzi lavori che proseguono al ritmo di tre passi e un mattone. Incompiute o quasi con cantieri aperti e fermi al palo da settimane o anche da mesi e mesi. Si tratta degli interventi di realizzazione di due rotatorie lungo l'asse viario di via Cristoforo Colombo e quelli della costruzione di un muro di contenimento in pietra in via Fontanelle, innesto Semini.

Quanto alle due rotatorie trattasi, in questo caso, di due lavori molto attesi dalla collettività, sia perché hanno reso più fluida la circolazione, sia per aver eliminato i dispositivi semaforici all'intersezione tra le vie Noto e Cristoforo Colombo. Dispositivi che relegavano gli utenti della strada a interminabili attese per l'accensione della luce verde e, indirettamente, provocavano congestioni di traffico con aumento delle emissioni dei gas di scarico delle vetture. Al di là di questi aspetti, il problema di fondo è che i la-

vori stanno procedendo a rilento.

Dal Municipio di Caltagirone hanno fatto sapere che una delle cause per cui si sta registrando questo stop è «addebitabile al mancato reperimento dei materiali, cui dovranno servire al tracciamento delle isole che delimitano il cerchio rotante». Dai banchi del Consiglio comunale interviene il consigliere, Luca Distefano, il quale con la precedente Amministrazione rivestiva il ruolo di assessore alle Manutenzioni. «Nonostante le procedure di finanziamento fossero state avviate dalla precedente Amministrazione - dice Distefano - non comprendiamo le motivazioni per cui i lavori procedono a passo lento». Il finanziamento fu erogato dal ministero degli Interni, per complessivi 120 mila euro. Somme che furono a suo tempo individuate, sia per la costruzione delle due rotatorie sia per il ripristino e rivestimento in pietra del muro di via Fontanelle, che cedette a seguito delle piogge del biennio 2020-2021.

E per restare in tema di lavori pubblici, in materia di servizi, si rendono auspicabili interventi di manutenzione ordinaria nelle strade del centro urbano e quelli di rimozione di sterpaglie ed erbe infestanti che, in questa fase, sarebbero indispensabili, poiché viaggiano con notevole ritardo, rispetto alle previsioni. Conclude l'assessore ai Lavori pubblici, Paolo Crispino: «Comprendiamo lo stato di parziale disagio. Siamo impegnati a risolvere, nel più breve tempo, ogni situazione di disagio che, con la ripresa dei lavori, che avverrà nei prossimi giorni, il cantiere tornerà ad operare e a ultimare le opere, per la gran parte realizzate».



Lavori fermi, per mancanza di materiali, nelle due rotatorie di via Cristoforo Colombo