

CALTAGIRONE

Ringhiera pericolosa in viale Europa zona transennata per sicurezza

CALTAGIRONE. g.p.) Ringhiera traballante... pericolo costante. A causa del forte vento di scirocco una porzione del marciapiede di viale Europa è stato messo in sicurezza e l'area è stata transennata. Gli agenti della Polstrada di Caltagirone, che transitavano da quelle parti, a seguito della segnalazione di un cittadino, sono intervenuti e hanno avviato le procedure del caso. I poliziotti hanno dapprima richiesto l'intervento dei vigili del fuoco i quali, dopo aver rimosso i pericoli, hanno atteso l'arrivo del personale del Comune, che ha invece transennato l'area mediante l'apposizione delle barriere in plastica del tipo New Jersey. La ringhiera in questione delimita il marciapiede e si affaccia da un'altezza di circa 5 metri. La ringhiera è alla base arrugginita e



non appoggia più su alcun punto fermo, per cui, oltre a ricevere le sollecitazioni del vento, rappresentava una condizione di potenziale pericolo. Insomma, piccoli interventi del quotidiano che, grazie alla segnalazione del cittadino, in questi casi, consentono di prevenire episodi spiacevoli.